



## توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص کارخانجات صنعتی

کارخانجات صنعتی بزرگ روزانه با حجم زیادی از ضایعات و فضولات و زباله ها مواجه هستند و لذا باید بصورت روزانه نسبت به دفع آنها اقدام نمایند. در این رابطه بسیاری از متصدیان صنایع این کار را با سوزاندن ضایعات انجام می دهند که ممکن است این امر باعث آتش سوزی و گسترش آن به سایر قسمتهای کارخانه و کارخانه های مجاور شود.

در این راستا لازم است به نکات ایمنی زیر توجه شود:

۱- ضایعات غیر قابل استفاده را باید مرتباً جمع آوری نموده و در مخازن مناسب با درپوش فلزی نگهداری کرد و نسبت به تخلیه مستمر و خروج آنها از کارخانه و معدوم کردن آنها اقدام نمود.

۲- برای نابود کردن ضایعات و فضولات کارخانجات بزرگ باید طبق آیین نامه پیشگیری از حریق بوسیله کوره زباله سوز انجام شود. این کوره باید در یک محل مناسب و بی خطر و دور از کارگاهها و تاسیسات و ساختمان ها واقع شده باشد .

۳- در مواردی که فضولات و ضایعات در هوای آزاد سوزانیده می شوند این عمل نباید در نزدیکی ساختمان ها و تاسیسات دیگر کارخانه صورت گیرد. مناسب ترین راه این است که از یک گودال عمیق دیواره دار استفاده شود و خاک حاصل از گود برداری دور تا دور گودال به صورت خاکریز انباشته گردد تا در صورت وزش باد و طوفان تکه ها مشتعل و شراره های آتش به سایر اماکن مجاور پرتاب نشود و ضمناً خاکستر باقیمانده نیز باید توسط آب کاملاً خاموش گردد.